

Connettore difettoso: BMW richiama 143.000 vetture in Cina

Data: 8 luglio 2013 | Autore: Redazione



Connettore difettoso: BMW richiama 143.000 vetture in Cina. Lo ["Sportello dei Diritti"](#) chiede se il difetto riguardi tutte le serie "5"

LECCE, 07 AGOSTO 2013- La BMW si prepara a un richiamo preventivo per 143.000 autovetture BMW in Cina. Il motivo dichiarato: un connettore difettoso nel servosterzo, perché forse potrebbe arrugginire. Colpita è la BMW Serie 5 a passo lungo. Secondo quanto dichiarato dalla Cina Quality Supervision (AQSIQ) lunedì a Pechino, il connettore difettoso nel sistema del servosterzo potrebbe costituire un rischio per la sicurezza.

Le vetture interessate della versione Serie 5 a passo lungo sono state prodotte a partire da agosto 2009 sino ad agosto 2012 nella joint venture con Brilliance casa automobilistica cinese con sede a Shenyang. Sulle strade allagate, per quanto è dato sapere, in circostanze estreme potrebbe penetrare acqua nel connettore, così corrodendo ed eventualmente compromettendo il funzionamento del servosterzo. Il ritiro avrà inizio a partire dal 23 settembre. BMW Brilliance si occuperà della sostituzione della componente difettosa.

Ancora una volta lo "Sportello dei Diritti" che, come è noto, è impegnato anche in una costante attività di monitoraggio internazionale sulle questioni che riguardano la tutela dei consumatori, chiede a BMW per il tramite del presidente e fondatore, Giovanni D'Agata, se il difetto rilevato in Cina sia circoscritto alle autovetture prodotte nel paese asiatico o se riguardi genericamente il modello "serie

5" e se in caso affermativo di provvedere immediatamente alla sostituzione della componente anche per quelle circolanti in Europa. [MORE]

notizia segnalata da **(Giovanni D'AGATA)**

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/connettore-difettoso-bmw-richiama-143000-vetture-in-cina/47470>

