

# Vvf Catanzaro: frana sulla strada Taverna – San Giovanni d’Albi, chiuso il tratto per rischio caduta massi

Data: 2 agosto 2026 | Autore: Redazione



## Frana sulla strada Taverna – San Giovanni d’Albi: chiuso il tratto per rischio caduta massi

### Sopralluogo dei Vigili del Fuoco di Catanzaro e stop alla viabilità provinciale

Una **frana lungo la strada provinciale Taverna – San Giovanni d’Albi**, nel territorio della provincia di Catanzaro, ha reso necessaria la **chiusura totale del tratto interessato** per motivi di sicurezza. L'intervento è stato effettuato dalla squadra dei **Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro**, con il supporto del distaccamento volontario di Taverna, a seguito di una segnalazione relativa al possibile distacco di materiale roccioso.

### Accertato il rischio di caduta massi sulla carreggiata

Durante il sopralluogo tecnico, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato la presenza di **materiale roccioso distaccatosi dal costone**, attualmente fermo in un punto critico della parete sovrastante la strada. La situazione presenta un **concreto pericolo di ulteriore caduta massi**, con potenziali rischi per automobilisti e residenti della zona.

Il tratto interessato rappresenta un collegamento importante tra i comuni di Taverna e San Giovanni d'Albi, area caratterizzata da versanti collinari e tratti stradali esposti a fenomeni di dissesto idrogeologico, specialmente in periodi di maltempo o a seguito di sbalzi termici.

## Disposta la chiusura della strada provinciale in via precauzionale

A seguito delle verifiche effettuate sul posto, l'**Amministrazione Provinciale di Catanzaro** ha disposto la **chiusura immediata della strada** per garantire l'incolumità pubblica. Il provvedimento è stato adottato in collaborazione con imprese locali, già coinvolte nelle operazioni preliminari di monitoraggio e messa in sicurezza.

La riapertura del tratto stradale sarà possibile solo dopo ulteriori **verifiche tecnico-strumentali** e l'esecuzione degli interventi necessari per eliminare il rischio di nuovi distacchi.

## Monitoraggio e interventi di messa in sicurezza

Nei prossimi giorni saranno effettuati controlli approfonditi sul costone roccioso per valutare l'entità del dissesto e programmare eventuali lavori di consolidamento. Tra le possibili soluzioni tecniche rientrano la rimozione del materiale instabile, l'installazione di reti paramassi o interventi di ancoraggio e stabilizzazione del versante.

L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della **sicurezza stradale in aree montane** sulla necessità di investimenti costanti nella prevenzione del **rischio idrogeologico** in Calabria, territorio storicamente fragile dal punto di vista geomorfologico.

Le autorità invitano i cittadini a rispettare le ordinanze e a utilizzare percorsi alternativi fino a nuova comunicazione ufficiale sulla riapertura della viabilità.

---

Articolo scaricato da [www.infooggi.it](http://www.infooggi.it)

<https://www.infooggi.it/articolo/frana-sulla-strada-taverna-san-giovanni-d-albi-chiuso-il-tratto-per-rischio-caduta-massi/150948>