

Ribaltamento autocisterna GPL a Rende: intervento dei Vvf, evacuate famiglie (Aggiornamento)

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza, distaccamento di Rende, sta operando in via Diaz (zona industriale di cda Lecco Rende) per il ribaltamento di una **autocisterna contenente circa 10000 Lt di Gpl**.

Illeso il conducente.

Una squadra specializzata del nucleo regionale *LPG/NBCR* dei Vigili del Fuoco in arrivo da Catanzaro procederà al travaso e alla messa in sicurezza del sito.

Al momento non si riscontrano fuoriuscite di gas, ma solo perdita di gasolio per autotrazione.

In via precauzionale e sino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del sito, sono state allontanate dalle abitazioni alcune famiglie e chiuse al transito le vie limitrofe alla zona del sinistro.

Al momento non si registrano danni a persone.

AGGIORNAMENTO

Prosegue l'opera di soccorso nella zona industriale di cda Lecco nel comune di Rende per il ribaltamento di una autocisterna contenente oltre 10000 Lt di Gpl.

La squadra specializzata del nucleo regionale *LPG/NBCR* dei Vigili del Fuoco di Catanzaro ha operato tutta la notte per il travaso del GPL in fase liquida e la messa in sicurezza del sito.

Non si sono riscontrate fuoriuscite di gas, ma solo perdita di gasolio per autotrazione.

Al momento si sta continuando a bruciare in torcia il GPL in fase gas permettendo il completamento delle operazioni di bonifica della cisterna.

In via precauzionale e sino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del sito, nella serata di ieri sono state allontanate dalle abitazioni alcune famiglie e chiuse al transito le vie limitrofe alla zona del sinistro.

Non si registrano danni a persone.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/ribaltamento-autocisterna-gpl-a-rende-intervento-dei-vvf-evacuate-famiglie/144209>

