

# Schienale per moto marca Victory Lock and ride: telaio pericoloso

Data: 7 dicembre 2014 | Autore: Gianluca Teobaldo

---



**12 LUGLIO 2014-** Il Rapex (sistema comunitario di informazione rapida sui prodotti non alimentari), l'11 luglio ha pubblicato la segnalazione tra i prodotti pericolosi inclusi nella lista dei "serious risk" (RAPEX n° A12/1039/14) ossia di quelli più a rischio, di accessori quali schienali passeggeri per motocicli utilizzati con il numero portapacchi 2877950 o 2877950-266 dei modelli numeri 2877938 (Chrome) e 2877938-266 (nero) marca Victory Lock and ride, prodotti negli Stati Uniti d'America, per un problema di una potenziale rottura nel telaio, a causa del carico aggiuntivo.

[MORE]Ciò potrebbe causare la caduta del passeggero dalla moto e portare ad un incidente stradale. A seguito di tale allerta europea Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti" evidenzia come si renda necessario al richiamo urgente dei modelli indicati per evitare potenziali problemi di sicurezza stradale.

***Giovanni D'Agata***

---

Articolo scaricato da [www.infooggi.it](http://www.infooggi.it)

<https://www.infooggi.it/articolo/schienale-per-moto-marca-victory-lock-and-ride-telaio-pericoloso/68172>