

Scomparsa Missoni: il pilota dell'aereo non aveva l'idoneità al volo

Data: Invalid Date | Autore: Giovanni Gaeta



LOS ROQUES (VENEZUELA), 15 GENNAIO 2013 - Il pilota dell'aereo con a bordo Vittorio Missoni, la moglie ed altri due italiani, scomparso il 4 gennaio scorso durante il volo da Los Roques a Caracas, in Venezuela, non aveva l'idoneità psicofisica per volare. Lo ha accertato l'Agenzia Italiana per la Sicurezza al Volo, che ha confermato la scadenza dell'idoneità del pilota 65enne il 30 novembre 2012.[MORE]

Inoltre, le indagini hanno evidenziato come la compagnia aerea non fosse titolare di regolare certificato di operatore aereo. Ad ogni modo, l'Agenzia Italiana per la Sicurezza al Volo ha dichiarato che la mancanza di idoneità psicofisica al volo da parte del pilota e le altre irregolarità amministrative riscontrate «non rappresentano al momento fattori causali direttamente correlabili alla dinamica dell'evento».

(Foto: luxgallery.it)

Giovanni Gaeta