

Catanzaro, edificio pericolante nel centro storico: intervento urgente dei Vvf in via Carlo V

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Verifiche strutturali dopo crolli interni e strada chiusa per motivi di sicurezza

Momenti di apprensione nel **centro storico di Catanzaro**, dove una squadra dei **Vigili del Fuoco del Comando provinciale** è intervenuta in **via Carlo V** per controllare la stabilità di un edificio in grave stato di degrado. L'immobile, disabitato da tempo e già compromesso dal passare degli anni, ha subito ulteriori danni a causa delle recenti **condizioni meteorologiche avverse**.

Crolli interni e rischio per le murature esterne

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, all'interno dello stabile — una costruzione vetusta di tre piani fuori terra — si sono verificati **crolli parziali di pareti e solai**, che hanno compromesso la stabilità complessiva della struttura.

Il problema più critico riguarda le **murature perimetrali**, che mostrano un evidente **rigonfiamento verso l'esterno**, segnale tipico di possibile cedimento strutturale e di rischio per la pubblica incolumità. In questi casi, anche il solo passaggio di pedoni o veicoli nelle vicinanze può risultare

pericoloso.

Intervento dei Vigili del Fuoco e prime verifiche

Sul posto è intervenuta una squadra dei **Vigili del Fuoco di Catanzaro**, coordinata dal funzionario Ispettore Antincendi **Massimo Conforti**, che ha effettuato una prima **verifica visiva dello stato dell'edificio** per valutare l'entità del danno e i rischi immediati.

Questa fase preliminare è fondamentale per stabilire eventuali misure urgenti, come puntellamenti, evacuazioni o ulteriori interventi tecnici.

Strada chiusa in via precauzionale

Per garantire la sicurezza dei cittadini, il tratto di **via Carlo V interessato dall'emergenza è stato temporaneamente chiuso al traffico**, con interdizione sia ai veicoli sia ai pedoni.

La riapertura della strada dipenderà dagli esiti degli accertamenti tecnico-strumentali che saranno eseguiti dagli enti competenti, chiamati a stabilire se l'edificio possa essere messo in sicurezza oppure se siano necessari interventi più radicali.

Il rischio degli edifici abbandonati nei centri storici

Episodi come questo riportano l'attenzione sul problema degli **immobili fatiscenti nei centri storici italiani**, spesso lasciati in stato di abbandono per anni. Le infiltrazioni d'acqua, l'azione del vento e il deterioramento dei materiali possono accelerare il degrado strutturale, aumentando il rischio di crolli improvvisi.

Situazioni di questo tipo richiedono monitoraggio costante e interventi tempestivi per tutelare residenti, passanti e patrimonio urbano.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/catanzaro-edificio-pericolante-nel-centro-storico-intervento-urgente-dei-vigili-del-fuoco-in-via-carlo-v/151199>