

Cosenza, crollo nel centro storico: edificio collassato, evacuate sette famiglie a Vico Campagna intervento dei Vvf

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Cosenza centro storico crollo edificio evacuate sette famiglie a Vico Campagna

Intervento dei Vigili del Fuoco nel cuore della città

Cosenza 27 marzo 2026 Nel pomeriggio di oggi alle ore 16:10 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale è intervenuta nel centro storico di Cosenza, in Vico Campagna, a seguito del crollo parziale di un edificio. L'area, caratterizzata da immobili di antica costruzione, è da tempo oggetto di segnalazioni legate al degrado strutturale di alcuni fabbricati.

Le cause del crollo e le condizioni dello stabile

Secondo le prime verifiche, lo stabile coinvolto risultava abbandonato da tempo e presentava evidenti criticità. Le cause del cedimento sarebbero riconducibili a infiltrazioni d'acqua, unite al degrado strutturale dei locali vetusti, una combinazione che nel tempo può compromettere la stabilità degli edifici. Episodi simili si sono già verificati in passato nella stessa zona, evidenziando la necessità di

interventi di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio storico.

Nessun ferito ma area messa in sicurezza

Fortunatamente, non si registrano feriti. Tuttavia, la presenza di detriti sulla sede stradale ha reso necessario un immediato intervento di sicurezza. Le autorità hanno disposto l'interdizione dell'accesso al fabbricato adiacente, al fine di evitare ulteriori rischi per i residenti e i passanti.

Ordinanza del Sindaco e sgombero delle famiglie

A seguito dei sopralluoghi tecnici, il Sindaco di Cosenza ha firmato un'ordinanza urgente che prevede lo sgombero di sette nuclei familiari residenti nell'edificio limitrofo. Una misura precauzionale indispensabile per garantire la tutela delle persone, in attesa di ulteriori verifiche sulla stabilità delle strutture circostanti.

Coordinamento dei soccorsi e operazioni in corso

Sul posto sono intervenuti anche agenti della Polizia di Stato, della Polizia Municipale e lo stesso primo cittadino, impegnati nel coordinamento delle operazioni di messa in sicurezza e gestione dell'emergenza.

Le attività di controllo e verifica proseguono senza sosta, con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'intera area e prevenire ulteriori cedimenti nel centro storico di Cosenza.

Sicurezza urbana e rischio edifici abbandonati

L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza degli edifici abbandonati e sulla necessità di interventi strutturali nei centri storici. La prevenzione, attraverso controlli periodici e piani di recupero urbano, rappresenta un elemento chiave per evitare situazioni di pericolo e garantire la vivibilità delle aree urbane più antiche.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/cosenza-crollo-nel-centro-storico-edificio-parzialmente-collassato-evacuate-sette-famiglie-a-vico-campagna/151994>