

Cosenza, crollo nel centro storico: edificio collassato, evacuate sette famiglie a Vico Campagna intervento dei Vvf

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Cosenza centro storico crollo edificio evacuate sette famiglie a Vico Campagna

Intervento dei Vigili del Fuoco nel cuore della città

Cosenza 27 marzo 2026 Nel pomeriggio di oggi alle ore 16:10 una squadra dei **Vigili del Fuoco** del Comando provinciale è intervenuta nel **centro storico di Cosenza**, in Vico Campagna, a seguito del **crollo parziale di un edificio**. L'area, caratterizzata da immobili di antica costruzione, è da tempo oggetto di segnalazioni legate al degrado strutturale di alcuni fabbricati.

Le cause del crollo e le condizioni dello stabile

Secondo le prime verifiche, lo stabile coinvolto risultava **abbandonato da tempo** e presentava evidenti criticità. Le cause del cedimento sarebbero riconducibili a **infiltrazioni d'acqua**, unite al **degrado strutturale dei locali vetusti**, una combinazione che nel tempo può compromettere la stabilità degli edifici. Episodi simili si sono già verificati in passato nella stessa zona, evidenziando la

necessità di interventi di recupero e manutenzione del patrimonio edilizio storico.

Nessun ferito ma area messa in sicurezza

Fortunatamente, non si registrano feriti. Tuttavia, la presenza di **detriti sulla sede stradale** ha reso necessario un immediato intervento di sicurezza. Le autorità hanno disposto l'**interdizione dell'accesso al fabbricato adiacente**, al fine di evitare ulteriori rischi per i residenti e i passanti.

Ordinanza del Sindaco e sgombero delle famiglie

A seguito dei sopralluoghi tecnici, il **Sindaco di Cosenza** ha firmato un'ordinanza urgente che prevede lo **sgombero di sette nuclei familiari** residenti nell'edificio limitrofo. Una misura precauzionale indispensabile per garantire la tutela delle persone, in attesa di ulteriori verifiche sulla stabilità delle strutture circostanti.

Coordinamento dei soccorsi e operazioni in corso

Sul posto sono intervenuti anche agenti della **Polizia di Stato**, della **Polizia Municipale** e lo stesso primo cittadino, impegnati nel coordinamento delle operazioni di **messa in sicurezza** e gestione dell'emergenza.

Le attività di controllo e verifica proseguono senza sosta, con l'obiettivo di mettere in sicurezza l'intera area e prevenire ulteriori cedimenti nel **centro storico di Cosenza**.

Sicurezza urbana e rischio edifici abbandonati

L'episodio riaccende l'attenzione sul tema della **sicurezza degli edifici abbandonati** sulla necessità di interventi strutturali nei centri storici. La prevenzione, attraverso controlli periodici e piani di recupero urbano, rappresenta un elemento chiave per evitare situazioni di pericolo e garantire la vivibilità delle aree urbane più antiche.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/cosenza-crollo-nel-centro-storico-edificio-parzialmente-collassato-evacuate-sette-famiglie-a-vico-campagna/151994>