

Incidente a Soveria Simeri: compattatore rifiuti si ribalta in un cortile, intervento dei Vvf

Data: Invalid Date | Autore: Redazione



Mezzo della raccolta rifiuti fuori controllo: nessun ferito, paura tra i residenti

Un episodio che poteva avere conseguenze ben più gravi si è verificato nella giornata di ieri a **Soveria Simeri**, nel Catanzarese, dove un **mezzo compattatore per la raccolta dei rifiuti** è finito fuori controllo causando un incidente stradale senza feriti.

La dinamica dell'incidente a Soveria Simeri

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle autorità, il veicolo – utilizzato per il servizio di **raccolta dei rifiuti solidi urbani**– era stato lasciato in sosta quando, improvvisamente, si è messo in movimento.

Tra le cause più probabili emerge un possibile **guasto al freno di stazionamento**, che avrebbe provocato lo spostamento incontrollato del mezzo. Durante la sua corsa, il compattatore ha:

- urtato due autovetture parcheggiate
- abbandonato la sede stradale

- terminato la traiettoria ribaltandosi all'interno del **cortile privato di un'abitazione**

Intervento dei Vigili del Fuoco e messa in sicurezza

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei **Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro**, supportate da un'**autogrù**, fondamentale per le operazioni di recupero.

L'intervento si è articolato in diverse fasi:

- **messa in sicurezza dell'area** per evitare ulteriori rischi
- recupero del mezzo pesante ribaltato
- riposizionamento del compattatore su strada
- affidamento del veicolo al **soccorso stradale**

La presenza dell'autogrù ha consentito di operare in modo rapido ed efficace, limitando i disagi e ripristinando le condizioni di sicurezza.

Nessun ferito: evitata una possibile tragedia

Fortunatamente, al momento dell'incidente, il conducente e gli operatori del servizio di raccolta erano già fuori dal mezzo. Questo ha evitato conseguenze fisiche per le persone coinvolte.

Non si registrano feriti, ma resta alta l'attenzione su episodi simili che evidenziano l'importanza della **manutenzione dei mezzi pesanti** e dei sistemi di sicurezza, soprattutto quando si tratta di veicoli utilizzati in contesti urbani.

Accertamenti in corso e intervento della Polizia Locale

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la **Polizia Locale**, impegnata negli accertamenti per chiarire con precisione le cause dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Articolo scaricato da www.infooggi.it

<https://www.infooggi.it/articolo/incidente-a-soveria-simeri-compattatore-rifiuti-si-ribalta-in-un-cortile-intervento-dei-vigili-del-fuoco/152474>